



T.C.
DUMUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ**AD-SOYAD (belge no)****İMZA****TARİH**

İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ:

Prof.Dr. Osman ŞAN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:

Doç.Dr. Cengiz YENİKAYA (117579)

İŞYERİ HEKİMİ:

Yrd.Doç.Dr. Serhat YALÇINKAYA

FAKÜLTE SEKRETERİ:

Cengiz ÇINAZ

İŞYERİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ/TEMSİLCİLERİ:

Osman TİRİT

Mustafa DÜNDAR


DESTEK ELEMANI/ELEMANLARI:

Hamza KARACA

Hamdi TÜRK

NOT :

1) Bu doküman elli (50) sayfadan ve yüzirbeş (125) maddelik risk değerlendirmesinden oluşmakta olup, tamamı eksiksiz olarak işverene teslim edilmiştir. 2) Çalışanlar risk değerlendirmesi sonuçlarından haberdar edilmelidir. 3) Bu doküman uygun bir yerde saklanmalıdır.

SIRA NO	RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN BİRİM:		BİRİM ADI: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	RİSK DEĞERLENDİRME TARİHİ: 21.11.2013 07.12.2016		Önlemlerin düzeyi Kontrol	Hastalıkları Şiddeti Yaranama, Potansiyel	Risk Seviyesi	Önem ve Sırası Öncelik	RİSK AÇIKLAMASI	 ÖNERİLEN DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ
	Bölüm /İş/ Ekipman	Tehlike Kaynağı (Fotoğraf)		Tehlike	Risk						
1	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ HAVALANDIRMA BACA BAĞLANTISI	SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVAR ORTAMINDA REAKSİYON ÜRÜNLERİNİ, ATIK GAZLARI, DUMAN, TOZ VB ETKİLER İÇİN TASARLANAN BACA VE VAKUMLU ASPIRATÖRLER SIZDIRMAZLIĞI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE EK YERLERİ UYGUN ŞEKİLDE BAĞLANMALIDIR. HER AN ÇALIŞMAYA HAZIR OLMALI, BAKIMLARI YETKİLİ PERSONELCE YAPILMALI, BAKIM KARTLARI OLUŞTURULUP TAKİBİ SAĞLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					Bölümler ??????	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	YAPILDI
2	MADEN KORİDÖR	FAALİYET ÖNCESİ		SU TAZYİK SİSTEMİ ETKİN ÇALIŞMAMASI	YANGIN ANINDA MÜDAHELE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	TOPLU YANGIN SÖNDÜRME DOLABI ÜZERİNE GÖRÜLEBİLECEK ŞEKİLDE UYARI VE KULLANMA LEVHASI ASILMALI, BELİRLİ ARALIKLARLA YANGIN TATBİKATI YAPILMALIDIR, SU TAZYİK SİSTEMİNİN HER AN ÇALIŞIR DURUMDA OLMASI SAĞLANMALIDIR. KAPAĞI KAPALI OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					YİTDB, Dekanlık	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	ÇALIŞIYOR YAPILDI

3	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ KİLİTLİ OLMASI VE ÖNÜNE MALZEME KONULMASI	ACİL DURUM ANINDA PERSONELİN TAHLİYE EDİLEMESİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI BELİRLENMELİ, ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜ HER ZAMAN BOŞ OLMALI, BURALARA MALZEME KONULMAMALIDIR. ÇALIŞILAN ZAMANLARDA KAPILAR KİLİTLENMEMELİ, ÇALIŞILAN BİRİMLERDE BELİRLİ YERLERE ACİL ÇIKIŞI GÖSTEREN UYARI LEVHALARI ASILMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞA DOĞRU AÇILMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ UYARI VE YÖN LEVHALAR ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE KENDİNDEN YANAN FOTOLÜMÜNANS ÖZELLİĞE SAHİP OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					İMİ-YİTDB	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	TEMİZLENDİ KAT PLANLARININ, ACİL ÇIKIŞ UYARI LEVHALARININ VE ACİL ÇIKIŞ YÖNLERİNİN UYUMLU OLMASI GEREKLİDİR.
4	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KAPAĞI AÇIK ELEKTRİK PANOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK ; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK PANOLARI, MAKİNA KUMANDA PANEL PANOLARI KAPAKLARI HER ZAMAN KAPALI VE KİLİTLİ OLMALI SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN AÇILMALIDIR. PANO İÇİNE MALZEME KONULMAMALI, PANO ÜZERİNDE UYARI İŞARETLERİ OLMALI, PANO İÇİNDE KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNMALIDIR. ELEKTRİK PANOLARININ YANINA VE ÜSTÜNE MALZEME KONULMAMALIDIR. ELEKTRİK TESİSATININ TOPRAKLAMASI YAPILMALI VE YILDA BİR KEZ YETKİLİ MÜHENDİS TARAFINDAN ÖLÇÜMÜ YAPILMALIDIR. ELEKTRİK PANOSUNUN ÖNÜNE YALITKAN PASPAS KONULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YİTDB, Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KAPATILDI
5	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ELEKTRİK PANOSU ÖNÜNDE YALITKAN PASPAS OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK ; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	PANO ÖNÜNE YALITKAN PASPAS YERLEŞTİRİLMELİDİR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					YİTDB, Dekanlık	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK ; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YALITKAN PASPAS YOK PANO ÖNÜNE YALITKAN PASPAS YERLEŞTİRİLMELİDİR. UYARI İŞARETLERİ İLE ÇALIŞNALAR TEHLİKE KONUSUNDA UYARILMALIDIR.
6	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		İZOLASYONU SIYRILMIŞ ELEKTRİK KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVAR BÖLÜMÜNDE ELEKTRİK TESİSATI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ, KABLOLAR KANALLAR İÇİNDE KÖŞELERDEN TAŞINMALI, . EK Lİ KABLO KULLANIMINDAN KAÇINILMALI VEYA KLEMENSLE EKLEME YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TAMİR EDİLDİ
7	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		MAKİNA STOP BUTONU ARIZASI	ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MAKİNALARDA STOP(DURDURMA) BUTONU KIRMIZI RENKTE VE MAKİNAYLA ÇALIŞAN PERSONELE YAKIN MESAFEDE OLMALI, EKSPROF OLMALI (TOZDAN ETKİLENMEYECEK VE PATLAMAYA NEDEN OLMAYACAK) HER AN ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMASI SAĞLANMALIDIR. BUTON DIŞINDA MAKİNA BAĞLI OLDUĞU ELEKTRİK FİŞİNİN ÇEKİLMESİ, PANO ÜZERİNDE YER ALAN SİGORTASI VEYA ŞALTERİ KAPATILMAK SURETİYLE STOP EDİLMEMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler ??????????	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ARIZA DEVAM EDİYOR

8	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		MAKİNA START BUTONU ARIZASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MAKİNA START(ÇALIŞTIRMA) BUTONU YEŞİL RENKTE VE MAKİNAYLA ÇALIŞAN PERSONELE STOP BUTONUNA GÖRE UZAK KONUMDA OLMALIDIR. EKSPROF OLMALI (TOZDAN ETKİLENMEYECEK VE PATLAMAYA NEDEN OLMAYACAK) HER AN ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMALI, MAKİNA ÜZERİNE SABİT PANEL ÜZERİNE MONTAJLANMALI, BOŞTA, MAKİNANIN DÖNEN, HAREKET EDEN, PARÇALARI ÜZERİNE SEYYAR HALDE BIRAKILMAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YİTDB, Dekanlık	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	TAMİR EDİLDİ
9	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ÇALIŞMA ORTAMI GENEL TEMİZLİK KURALLARINA UYULMAMASI	MOTİVASYON DÜŞMESİ NEDENİYLE İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	KULLANIM SONUNDA MALZEMELER KENDİ MUHAFAZA ALANINA KALDIRILMALI, LAVABO, ÇALIŞMA HAVUZU, ÇALIŞMA MASASI VE TEZGÂH VB YERLER GENEL TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler Dekanlık	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	MASA ÜSTÜ TEMİZLETİLDİ
10	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		HİDROLİK BAĞLAYICILAR	MESLEK HASTALIĞI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	SUYLA BİR ARAYA GELDİĞİNDE BAĞLAYICILIK GÖSTEREN KİL, KALKER, SİLİS VB HAMMADDE KAYNAKLI ALÇI, KİREÇ, ÇİMENTO VB MALZEMELERLE ÇALIŞMALARDA MİKTAR AZ OLMASINA BAKMAKSIZIN ÇIPLAK ELLE KARIŞIM HAZIRLANMAMALI, KİŞİSE KORUYUCU DONANIM OLARAK ELDİVEN, MASKE VB MİKSER ARACI OLARAK KARIŞTIRMA APARATI KULLANILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler Dekanlık	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	TEMİZLETİLDİ
11	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SEYYAR MERDİVENLERİN UYGUNSUZ KULLANIMI	DÜŞME SONUCU YARALANMA	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SEYYAR MERDİVENLER KISA SÜRELİ İNİŞ VE ÇIKIŞLAR İÇİN UYGUNDUR. ÜZERİNDE SÜREKLİLİK ARZEDEN İŞ YAPILIRKEN, SON BASAMAĞINA ÇIKILMAMASI GEREKMEKTEDİR. SEYYAR MERDİVENLER ÜZERİNE ÇIKACAK PERSONELİN AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLECEK MUKAVEMETTE VE UYGUN MALZEMEDEN YAPILMALIDIR. BASAMAK GENİŞLİKLERİ UYGUN OLMALI, YERE OTURAN AYAKLARI ZEMİNE SABİTLENMELİDİR. SEYYAR MERDİVENLER 75 DERECE AÇI İLE ZEMİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KALDIRILDI
12	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ELEKTRİK PANOSU UYARI İŞARET VE LEVHALARI OLMAMASI	YETKİSİZ MÜDAHALE SONUCU YARALANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK PANOLARININ KAPAKLARI HER ZAMAN KAPALI VE KİLİTLİ OLMALI SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN AÇILMALIDIR. PANO İÇİNE MALZEME KONULMAMALI, PANO ÜZERİNDE UYARI İŞARETLERİ OLMALI, PANO İÇİNDE KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNMALIDIR. ELEKTRİK PANOLARININ YANINA VE ÜSTÜNE MALZEME KONULMAMALIDIR. ELEKTRİK TESİSATININ TOPRAKLAMASI YAPILMALI VE YILDA BİR KEZ YETKİLİ MÜHENDİS TARAFINDAN ÖLÇÜMÜ YAPILMALIDIR. ELEKTRİK PANOSUNUN ÖNÜNE YALITKAN PASPAS KONULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	LEVHALAR KONDU

13	L MADEN ABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TANIMSIZ MALZEME	İŞ VERİMİ DÜŞMESİ	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	KULLANILAN DENEY ALETLERİ, CAM TÜPLER VB DOĞRU DEPOLANMALI, ÜZERİNDE TANIM KARTI BULUMALI, PERSONEL BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMELİ, YETKİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLMELİ, BOŞTA MALZEME, ATIK KUTU, AMBALAJ ATIKLARI ÇALIŞMA ORTAMINDAN UZAKLAŞTIRILMALI İŞ VERİMİNİ DÜŞÜRMEYELİDİR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	2	1	BEŞ	HAFİF RİSK: DURUMU GÖZLEM- LEMeye DEVAM EDİN	TANIMLANDI
14	MADEN GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		AÇIK ELEKTRİK BAĞLANTISI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK TESİSATI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ, ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTI VE DAĞITIM NOKTALARI İZOLE EDİLMELİ, BUVATLAR PLASTİK KAPAKLA KAPATILMALIDIR. BOŞTA OLAN KABLOLARIN UÇLARI KÖRLENEREK YALITILMALI VE ÜST KISIMLARDA SABİTLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YİTDB	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KAPATILDI
15	MADEN GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		KAPAĞI AÇIK ELEKTRİK PANOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK PANOLARININ KAPAKLARI HER ZAMAN KAPALI VE KİLİTLİ OLMALI SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN AÇILMALIDIR. PANO İÇİNE MALZEME KONULMAMALI, PANO ÜZERİNDE UYARI İŞARETLERİ OLMALI, PANO İÇİNDE KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNMALIDIR. ELEKTRİK PANOLARININ YANINA VE ÜSTÜNE MALZEME KONULMAMALIDIR. ELEKTRİK TESİSATININ TOPRAKLAMASI YAPILMALI VE YILDA BİR KEZ YETKİLİ MÜHENDİS TARAFINDAN ÖLÇÜMÜ YAPILMALIDIR. ELEKTRİK PANOSUNUN ÖNÜNE YALITKAN PASPAS KONULMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					YİTDB, Dekanlık	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	KAPATILDI
16	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		MERDİVEN BASAMAĞI	KAYMA, DÜŞME SONUCU KIRIK, ÇIKIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MERDİVEN BASAMAKLARI ÜST UÇ KISIMLARA BASILDIĞINDA KAYMAYI ÖNLEYEN BANT ÖNERİLİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KAYMAZ BANT YAPIŞTIRILDI
17	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TEKERLEKLERİ KİLİTLİ OLMAYAN MAKİNA	ÇALIŞMA ESNASINDA TİTREŞİM	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TEKERLEKLİ SEYYAR MAKİNALARLA ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TEKERLEKLERİ KİLİTLENEREK HAREKET ETMESİ ÖNLENMELİ, AÇIKTA VE ULAŞILABİLİR, YANLIŞLIKLILA TEMAS EDİLEBİLİR AKSAMLARIN ÇALIŞANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KORUYUCU MUHAFAZA KAPAKLARI İLE MAKİNAYA MONTAJ EDİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SORUN DEVAM EDİYOR ELEKTRİK KAÇAĞI İHTİMALİ VAR TEKNİK BAKIMLARI OLMAYAN CİHAZ

18	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UZATMA KABLOLARININ KAPASİTESİNİN AŞILMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA, ÖLÜM	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	UZATMA KABLOLARI SADECE TAŞINABİLİR CİHAZ VE AYDINLATMA ARAÇLARININ BESLENMESİ İÇİN KULLANILMALI, UZATMA KABLOLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KALICI KABLOLAMA YERİNE GEÇİRİLMEMELİ, HER UZATMA KABLOSU DOĞRUDAN BİR PRİZE TAKILMALI VE SADECE BİR CİHAZ VEYA AYDINLATMA ARACINA BAĞLANMALI, KABLONUN AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ BAĞLANDIĞI CİHAZ YA DA AYDINLATMA ARACININ NOMİNAL AKIMINDAN KÜÇÜK OLMAMALI, UZATMA KABLOSU FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDA TUTULMALI; EZİLME, KESİLME, YIPRANMA GİBİ NEDENLERLE GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK KABLOLAR KULLANILMAMALIDIR. TOPRAKLAMA GEREKTİREN CİHAZ VEYA AYDINLATMA ARAÇLARI İÇİN TOPRAKLI TİP UZATMA KABLOSU KULLANILMALI, UZATMA KABLOLARI VE ESNEK KORDONLAR SABİT CİSİMLERE TUTTURULMAMALI; FİZİKSEL DARBELERE MARUZ BIRAKILMAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YERİ BULUNAMADI
19	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SIHHİ ORTAM	BULAŞICI HASTALIK	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DENEY ALETLERİNİN, DENEY ORTAMININ GEREKLİ TEMİZLİĞİ YAPILMALI KULLANILAN DENEY APARATLARI VE ORTAMIN HÜYENİ SAĞLANMALIDIR. ÇALIŞANLAR İÇİN GÖZ BANYOSU YAPILMASINI SAĞLAYACAK TEMİZ SU TESİSATI OLMALI VE SÜREKLİ KULLANIMA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR AYRICA UYGUN KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BULUNDURULMALIDIR. ÇALIŞANLARIN TETANOZ AŞILARI TAKİP EDİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YERİ BULUNAMADI
20	GENEL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ACIL ÇIKIŞLARIN BELİRLENMEMESİ,	ACIL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ACIL ÇIKIŞ KAPILARI BELİRLENMELİ, LABRATUVARLARDA ACIL ÇIKIŞI GÖSTEREN YÖNLENDİRME LEVHASI ASILMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	EKSİKLER TAMAMLANACAK FAKÜLTEDE BULUNAN GENEL ACİL ÇIKIŞLAR HARİCİNDE AYRICA LABORATUVAR VE ATOLYELERDE BULUNAN BÜYÜK MALZEME GİRİŞ KAPISI ÜZERİNE AÇILACAK ACİL ÇIKIŞ KAPILARI VE YÖNLENDİRMELERİ DÜZENLENMELİDİR.
21	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KUMANDA PANELİ AÇIK ELEKTRİKLİ MAKİNE	YETKİSİZ MÜDAHALE SONUCU ELEKTRİK ÇARPMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YETKİSİZ MÜDAHALENİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ELEKTRİKLİ DENEY MAKİNESİ KUMANDA PANELİ KİLİTLİ OLMALI, ÜZERİNDE UYARI İŞARETLERİ BULUNMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KAPATILDI
22	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TEKERLERİ KİLİTLENMEYEN SEYYAR MAKİNA	TİTREŞİM, KONTROLSÜZ HAREKET	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TEKERLEKLİ SEYYAR MAKİNALARLA ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TEKERLEKLERİ KİLİTLENEREK HAREKET ETMESİ ÖNLENMELİ, AÇIKTA VE ULAŞILABİLİR, YANLIŞLIKLILA TEMAS EDİLEBİLİR AKSAMLARIN ÇALIŞANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KORUYUCU MUHAFAZA KAPAKLARI İLE MAKİNAYA MONTAJ EDİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR

23	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ KİLİTLİ OLMASI VE ÖNÜNE MALZEME KONULMASI	ACİL DURUM ANINDA PERSONELİN TAHLİYE EDİLEMESİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI BELİRLENMELİ, ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜ HER ZAMAN BOŞ OLMALI, BURALARA MALZEME KONULMAMALIDIR. ÇALIŞILAN ZAMANLARDA KAPILAR KİLİTLENMEMELİ, ÇALIŞILAN BİRİMLERDE BELİRLİ YERLERE ACİL ÇIKIŞI GÖSTEREN UYARI LEVHALARI ASILMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞA DOĞRU AÇILMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ UYARI VE YÖN LEVHALAR ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE KENDİNDEN YANAN FOTOLÜMÜNANS ÖZELLİĞE SAHİP OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler, Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TEMİZLENDİ
24	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KİMYASAL MALZEME KAPLARINDA ETİKET OLMAMASI	YETKİSİZ/YANLIŞ KULLANIM SONUCU MARUZİYET	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEPO HALİNDEKİ KİMYASALLARIN ETİKETLEMESİNDE; a) 0,25 litreye kadar uygun görülecek büyüklükte b) 0,26 - 3,0 litre arası için en az 52 mm X 74 mm.c) 3,1 - 50 litre arası için en az 74 mm X 105 mm. d) 51 - 500 mm litre arası için en az 105 mm X 148 mm.e) 500 litreden büyük olanlar için en az 148 mm X 210 mm. ŞARTLARI SAĞLANMALI, AYRICA DEPO EDİLEN KİMYASALLARIN GENEL LİSTESİ DOLAP DIŞ KISMINA ASILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ETİKET TAKILDI KİMYASAL MADDELER TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE DEPOLANMALI VE HER MADDENİN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLANMALIDIR.

25	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMAMIŞ, DAYANIKLI BÖLME İÇİNE ALINMAMIŞ KOMPRASÖR	PATLAMA SONUCU YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	KOMPRASÖR VE BASINÇLI HAVA TANKLARININ PERİYODİK OLARAK YILDA BİR KONTROL VE DENEYLERİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI, SONUÇLAR DOSYALANMALIDIR. KOMPRASÖR BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİDİR. BOZUK GÖSTERGELER YENİLENMELİDİR. HAVA DOLDUĞUNDA STOP EDEN VALFLER DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, VALFLERDE ARIZA VARSA BAKIM YAPILMADAN KOMPRASÖR ÇALIŞTIRILMAMALIDIR. KAYIŞ KASNAK MUHAFAZASI TAKILI DURUMDA ÇALIŞTIRILMALIDIR. SEYYAR KOMPRASÖRLER ÇALIŞANLARDAN 10 MT UZAKLIKTAKI, DAYANIKLI BİR BÖLME İÇİNDE OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler, YITDB	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR KOMPRASÖRÜN BAKIM KARTI VAR. PERİYODİK KONTROLU YAPILMIŞ. FAKAT BASINÇLI KABİN ÇEVRESİ GÜVENLİK ALTINA ALINMALI VEYA BİNA DIŞINA ÇIKARTILMALIDIR.
26	LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YÜKSEK ORTAM SICAKLIĞI	AŞIRI TERLEME, HASTALIK	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	POLİKARBON ÇATI KAPLAMASI YAKININDA ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN, DOĞRUDAN YANSIYAN SICAKLIĞA KARŞI GEREKEN TEDBİRLER ALINMALI, ORTAM ISISIN YÜKSELDİĞİ DURUMLARDA SERİNLETİCİ TEDBİRLER ALINMALIDIR.
				FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YITDB	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ ALIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR POLİKARBON ÇATI KAPLAMASI YENİLENMİŞTİR, ANCAK ÇATIDA UYGUN YERLERE HAVALANDIRMA PENCERELERİ KONULARAK SICAK GÜNLERDE AŞIRI ISINMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR.
27	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ ELEKTRİKLİ KAPI	KAPININ AÇIK DURUMDA DÜŞMESİ İLE SIKIŞMA, YARALANMA	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİKLİ KAPININ BAKIM VE PERİYODİK KONTROLLERİ YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALI, KAPININ AÇIK DURUMDA KONTROLSUZ DÜŞMEMESİ İÇİN ASKI FRENLEMESİ OLMALI VE HER AN ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					YİTDB	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	SORUN DEVAM EDİYOR
28	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YETERSİZ AYDINLATMA, ASKI AYDINLAT- MALARIN SABİTLEN- MEMESİ	ÇALIŞANIN İYİ GÖREMESİ SONUCU TEHLİKELİ HAREKET, MALZEME DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞILAN ORTAMLARDA AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ YAPILMALI, GÜN IŞIĞIYLA AYDINLATMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI KISIMLAR VE GECE ÇALIŞMALARINDA GÜN IŞIĞINA BENZER YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİ KULLANILMALI, LAMBALAR MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIMINDAN AMACA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALI, İŞ KAZALARINA MEYDAN VERMEYECEK ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALI, SAĞLAM, TAKILMASI, BAKIMI VE TEMİZLİĞİ KOLAY VE BASİT OLMALIDIR. LAMBALARIN MUHAFAZALARI TAKILI OLMALI, ÇALIŞILAN ORTAMDA GÖLGE OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE FABRİKA İÇİNDE KONUMLANDIRILMALIDIR. NEM VE BUHAR OLUŞAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI VE LAMBALAR EXPROOF ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YİTDB	2	1	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	
29	GENEL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ELLE MALZEME TAŞIMALARININ UYGUN YAPILMAYIŞI	MESLEK HASTALIKLARI (KAS VE İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI, BEL FİTİĞİ, BEL AĞRISI VS.)	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	GENEL OLARAK TAŞIMA İLETME İŞLERİ MAKİNALARLA YAPILMALIDIR. YAPILAMAYAN İŞLERDE TAŞIMA "ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. PERSONEL BU KONUDA EĞİTİM ALMALI, UYGUN TAŞIMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALI VE İŞYERİNDE BU BİLGİLERİ UYGULAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Dekanlık	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SORUN DEVAM EDİYOR

30	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ISLAK MERDİVEN	KAYMA, DÜŞME SONUCU KIRIK, ÇIKIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MERDİVEN BASAMAKLARI ÜST UÇ KISIMLARA BASILDIĞINDA KAYMAYI ÖNLEYEN BANT ÖNERİLİR.
		FAALİYET SONRASI	FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	SORUN GİDERİLDİ
31	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ YANGIN DOLABI	YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	BAKIMSIZ VE KAPAĞI KIRIK YANGIN DOLABI TAMİR EDİLMELİ, SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR OLMALI, ÖNÜNE ACİL DURUMDA ULAŞILMASINI ÖNLEYECEK MALZEME VB KONULMAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI	FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					YİTDB	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECE RİSK: UYGUN ÖNLEMLERİ ALIP UYGULAYIN	ARIZA TAMİR EDİLDİ FAKÜLTE GENELİNDE KONTROLLER TEKRAR YAPILMALI VE TÜM ARIZALI YANGIN DOLAPLARI TAMİR EDİLMELİDİR.
32	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL DURUM SİRENİ ÇALIŞMAMASI	ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL DURUM SİRENİ ÇALIŞIR DURUMDA OLMALI, YETKİLİ PERSONELCE KONTROLLERİ YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI	FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					YİTDB	1	2	1	BEŞ	HAFİF RİSK: DURUMU GÖZLEMLE- MEYE DEVAM EDİN	BAKIM YAPILDI

33	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		DÜZENSİZ İSTİFLEME	MALZEME DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MALZEMELER DÜZENLİ DEPOLAMA YAPILMALI, GEÇİŞ YOLLARI ÜZERİNE RASTGELE İSTİFLENMEMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölmeler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TEMİZLENDİ KORİDORUN DİĞER TARAFINDA BENZER ENGELLER HELEN MEVCUTTUR.
34	JEOLOJİ GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		GÜVENLİK KAMERASI YETERSİZLİĞİ	SABOTAJ, CAN VE MAL KAYBI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	GÜVENLİK KAMERALARI YETERLİ SAYIDA VE TEKNİK OLARAK UYGUN TİPTE OLMALI, KAYIT SİSTEMİ BULUNMALI, BAKIMLARI YETKİLİ PERSONELCE YAPILMALI, YÜKSEKTE BULUNAN KAMERA VE CİHAZ TAMİR, BAKIM VB İŞLEMLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	İMİ yazıldı SORUN DEVAM EDİYOR
35	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLEMESİ YAPILMAMASI	KİMYASAL MARUZİYET, MESLEK HASTALIĞI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYGUN HAREKET EDİLMELİ, ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİ, ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİ YAPILMALI, ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNİ VE DİĞER ÇALIŞANLARI TEHLİKEYE ATMAMALARI İÇİN GEREKLİ EĞİTİM VERİLMELİDİR. YÖNETMELİK EK3 DE BELİRTİLEN KİMYASALLARIN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DENEYDE KULLANILMASI İÇİN ÇŞGB DAN GEREKLİ YAZILI İZİN ALINMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölmeler	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

36	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ FİLTRE	KİMYASAL, BİYOLOJİK SIZINTI	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVARDA KULLANILAN FİLTRELER YETKİLİ PERSONELCE UYGUN ZAMANLARDA TEMİZLENMELİ YADA YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMELİ AYRICA BAKIM KARTLARI DÜZENLENEREK TAKİBİ YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	SORUN DEVAM EDİYOR
37	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TANIMSIZ MALZEME	YANLIŞ, BİLİNÇSİZ KULLANIM	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	MALZEME ÜZERİNE TANIM KARTI ETİKETLEMESİ YAPILMALI, DEPOLAMA KURALLARINA UYGUN STOKLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TEMİZLENDİ
38	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	HASTALIK, MESLEK HASTALIĞI	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVARDA KULLANILAN DENEY MALZEMELERİ VE ÜRÜNLERİ DAHA STABİL ŞARTLARDA BEKLETİLMELİ, KİL, SİLİS, KİREÇ, ÇİMENTO, ALÇI TAŞI, VB HAMMADDELERİN 0,5 MİKRON - 5 MİKRON ARASI TOZ BOYUTUNDA ÇALIŞILMASINDA UYGUN TOZ MASKESİ KULLANILMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
39	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YETERSİZ SAYI, TİP VE BÜYÜKLÜKTE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ	ALGI EKSİKLİĞİ SONUCU YARALANMA	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞANDA ALGI VE FARKINDALIK YARATACAK BÜYÜKLÜKTE VE UYGUN YERLERE ASILMIŞ UYARICI, İKAZ EDİCİ VE EMREDİCİ LEVHALARA İHTİYAÇ VARDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					İmî, Dekanlık	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ ALIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR UYARI LEVHALARI ASILMIŞTIR, FAKAT SAYILARI VE UYARILARI YETERSİZDİR.
40	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ ÇEKER OCAK	KİMYASAL, BİYOLOJİK MARUZİYET, ZEHİRLENME	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DENEY ESNASINDA ÇEKER OCAKLAR ÇALIŞTIRILMALI, DENEY SONRASI TEMİZLİĞİ YAPILARAK BİR SONRAKİ DENEY İÇİN TEMİZ BIRAKILMALI, ÜZERİNE KULLANIM TALİMATI ASILMALI, GEREKLİ KONTROLLERİ YETKİLİ PERSONELCE YAPILMALI, KONTROL KARTLARI HAZIRLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR MADEN
41	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GÜVENSİZ ORTAM	ELEKTRİK ÇARPMASI, YETKİSİZ MÜDAHALE SONUCU YARALANMA	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVARDA ÇALIŞANLARIN ERİŞEBİLECEĞİ YERLERDE BULUNAN TEVZİ TABLOLARI, PANOLAR VE KONTROL TERTİBATI V.B TEŞİSAT KİLİTLİ DOLAP VEYA HÜCRE İÇİNDE OLMALI, TABLO VEYA PANO ÜZERİNDEKİ SİGORTA, ŞALTER VE ANAHTARLARIN ÜZERİNE, KUMANDA ETTİĞİ YERİ GÖSTEREN ETİKETLER BULUNMALIDIR. PANOLARIN METAL KORUYUCULARI TOPRAKLANMIŞ OLMALI VEYA UYGUN ŞEKİLDE İZOLE EDİLMELİDİR. PANOLARIN ÜZERİNDE UYARI-İKAZ LEVHALARI BULUNMALIDIR.

		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
				DEVAM EDİYOR MADEN	Bölümler İmi Dekanlık	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ikaz levhaları var
42	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ARIZALI KUMANDA PANELİ	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DENEY MAKİNASI ÜZERİNDE BULUNAN KUMANDA PANELİ TAMİR EDİLMELİ, DENEY MAKİNALARI GÖVDE TOPRAKLAMASI YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİ, SİGORTA BULUNMALI, KUMANDA PANOSU UYGUN ŞEKİLDE SABİTLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
43	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UCU AÇIK ELEKTRİK KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİKLİ ALETLERİNİN KABLOLARI, ISLAK YERLERDEN VE MEKANİK DARBELERE MARUZ KALACAĞI MAHALLERDEN GEÇİRİLMEMELİDİR. ELEKTRİK KABLOLARINDA EKLEMELER KLEMENSLE YAPILMALI VE YALITKAN BANTLA İZOLE EDİLMELİDİR. BAĞLANTI NOKTALARI AÇILMIŞ, ZARAR GÖRMÜŞ ELEKTRİK KABLOLARI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN ONARILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YERİ BULUNMADI

44	JEOLJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UZATMA KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	FİŞLER, AYNI TESİSTE KULLANILAN FARKLI GERİLİMLER İÇİN KULLANILAN PRİZLERE SOKULMAYACAK YAPI VE ÖZELLİKTE OLMALIDIR. ARA FİŞ-PRİZ DÜZENLERİNİN YALITKAN DÜZENEKLERİ UYGUN ŞEKİLDE KORUNMALIDIR. KIRIK VE ÇATLAK FİŞ-PRİZLER KULLANILMAMALIDIR. FİŞ VE PRİZ SİSTEMİNDE TOPRAKLAMA KONTAK ELEMENLARI AKIM KONTAK ELEMENLARINDAN ÖNCE BAĞLANTIYI SAĞLAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ YAPILDI	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	YAPILDI KABLOLAR YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KANALET İÇİNE ALINMALIDIR.
45	YADAL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KORUMASIZ KADRAN MİLİ	YARALANMA, EL SIKIŞMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DÖNEN, HAREKET EDEN, SALGIYA MARUZ MİLLER VE KADRANLAR(ŞAFT MİLİ) ,MAFSALLAR ETRAFINA KOPMA DURUMUNDA FIRLAMASINI ÖNLEYECEK TUTUCU MUHAFAZA YAPILMALIDIR. BU MUHAFAZA AYNI ZAMANDA HAREKET VEREN MOTOR İLE HAREKET ALAN MAKİNE ARASINA DÜŞÜLMESİNİ ÖNLEMELİ, EL GİRMEYECEK ŞEKİLDE BOŞLUKLULU OLMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	1	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	DEVAM EDİYOR KULLANIM DIŞI, HURDAYA AYRILMALI VEYA LAB BÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRILMALI.
46	YADAL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KALİBRASYONSUZ MANOMETRE	YANLIŞ DEĞER OKUNMASI, İŞ MOTİVASYONU DÜŞMESİ	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	HİDROLİK, PNOMATİK VB MAKİNA BASINÇ GÖSTERGELERİ KALİBRE EDİLMELİ, YETKİLİ PERSONEL/SERVİS TARAFINDAN BAKIMLARI YAPILMALI, SONUÇLARI BAKIM KARTLARIYLA TAKİP EDİLEREK SAKLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ DEVAM EDİYOR	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET


					Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR YILLIK VE PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI GEREKLİDİR.
47	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	HASTALIK OLUŞUMU	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞ ELBİSESİ GİYME ZORUNLULUĞU OLAN ÇALIŞANLAR İÇİN UYGUN SOYUNMA YERLERİ SAĞLANMALI, ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE ELBİSELERİNİ KOYABİLECEKLERİ KİLİTLİ DOLAPLAR BULUNMALI, NEMLİ, TOZLU, KİRLİ V.B. İŞLERDE ÇALIŞILAN YERLERDE İŞ ELBİSLERİ İLE HARİCİ ELBİSELERİN AYRI YERLERDE SAKLANABİLMESİ İÇİN, ELBİSE DOLAPLARI YAN YANA İKİ BÖLMELİ OLMALI, SOYUNMA YERLERİNDE YETERLİ SAYIDA OTURMA YERİ BULUNMALIDIR. SOYUNMA YERLERİ UYGUN SICAKLIKTA TUTULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞ ELBİSELERİ İÇİN KİLİTLİ DOLAP HALEN YOK
48	YADAL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ÇELİK HALAT	UZUV SIKIŞMASI, KOPMA, YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇELİK HALATLARIN GÜVENLİK KAT SAYISI 6 DAN AŞAĞI OLMAYACAK VE HALATLARIN EK YERLERİ, HALKALARI, BAŞLIK VE BAĞLANTILARI HALATLARIN KALDIRACAĞI EN AĞIR YÜKE DAYANIKLI OLMALIDIR. TAM HALAT BOYU İLE ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNDE TAMBURA EN AZ 2 TAM SARIM KADAR EMNİYET SARIMI BIRAKILMALI, TAMBUR İKİ YANINDA HALAT ÇAPININ EN AZ 2,5 KATI YÜKSEKTE FATURA/FLANŞ OLMALIDIR, HALATLAR DÜZENLİ ARALIKLARLA YAĞLANMALI, TEL ATMASI/KOPMASI, ÇAP İNCELMESİ KONTROL EDİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler						DEVAM EDİYOR

49	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		DAĞINIK EL ALETLERİ	TAKILMA, DÜŞME SONUCU YARALANMA, MOTİVASYON DÜŞMESİ	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞANLARIN GEÇİT OLARAK FAYDALANABİLECEĞİ HERHANGİ BİR YER ÜZERİNDE VEYA ORTADA BULUNDURULMAMALI VE BUNLAR İÇİN UYGUN DOLAP, ASKI TABLOSU VEYA EN AZ 2 SANTİMETRE YÜKSEKLİKTE ETEKLİĞİ BULUNAN RAFLAR YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNAMADI
50	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		İKAZ, UYARI İŞARETLERİ OLMAYAN KUMANDA PANOSU	YETKİSİZ, YANLIŞ KULLANIM SONUCU ELEKTRİK ÇARPMASI, YARALANMA	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	KUMANDA PANELİ ÜZERİNE GEREKLİ İKAZ VE UYARI İŞARETLEMELERİ YAPILMALI, KULLANIM TALİMATI UYGUN YERE ASILMALI, YETKİSİZ MÜDHALENİN ÖNLENMESİ İÇİN BAŞLAMA(START) BUTONU, KONTAĞI, ŞALTERİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEM ALINMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
51	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		DAİRE TESTERE İLE ÇALIŞMALAR	YARALANMA, UZUV KAYBI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DAİRE TESTERELER, BAKIMLI, AYARLI VE KESKİN OLMALI, ARIZA GÖRÜLENLERLE ÇATLAK OLANLARI DERHAL ÇIKARILMALI VE ÇATLAK UÇLARI, DELİNECEK DAHİ OLSA, TEKRAR KULLANILMAMALIDIR. SÜREKLİ MALZEME KESEN DAİRE TESTERE TEZGÂHLARINDA, TESTERE ÜZERİNE TABLADAN 15 SANTİMETRE YÜKSEKLİKTE 3 MİLİMETRE KALINLIKTAKİ SAÇ VEYA 4 SANTİMETRE KALINLIKTAKİ TAHTADAN YAPILMIŞ BİR KORUYUCU BULUNMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
52	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	BULAŞICI HASTALIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ORTAMDA GEREKLİ TEMİZLİK YAPILMALI, TERTİP VE DÜZEN SAĞLANMALI, DEVAMLILIĞI SAĞLANMALI VE GÖZETİLMELİDİR. İŞ GÜNÜ SONUNDA ARTIK MALZEMELER DAİMA ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
53	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TAŞI İNCELMİŞ VE MUHAFAZASIZ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI	TAŞ PATLAMASI SONUCU UZUV KAYBI, KESİK	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI TAŞI ÇALIŞMAYA BAŞLANMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMELİ, TAŞ İNCELDİYSE YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMELİ, MUHAFAZASIZ ÇALIŞILMAMALI, YETKİLİ PERSONEL DIŞINDA KULLANILMAMALIDIR. KULLANIMDA GÖZLÜK VE EL DİVEN TAKILMALIDIR. ELLE YAPILAN TAŞLAMA İŞLERİNDE, TAŞLANACAK PARÇA BİR MESNET VEYA TABLA ÜZERİNDE TUTULMALI. MESNET VEYA TABLA, SAĞLAM VE TAŞIN ŞEKLİNE UYACAK TARZDA YAPILMIŞ OLMALI, TAŞLA ARASINDAKİ AÇIKLIK 3 MİLİMETREYİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANABİLMELİDİR. TAŞ DÖNERKEN MESNET VEYA TABLA, HİÇBİR NEDENLE AYAR EDİLMEMELİDİR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	

54	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GÜVENSİZ ORTAM	YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YAĞ, KİMYASAL SIVI VB MADDELERİN TEMİZLİĞİ İNERT SIVILARLA YAPILMALI, SONRASINDA OLUŞAN, BEZ, KUMAŞ, ÜSTÜBÜ ATIKLARI UYGUN ÇÖP/ATIK KUTULARINA ATILMALI, ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
55	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		DÜZENSİZ İSTİFLEME	MALZEME DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞILAN ORTAMLARIN TEMİZLİĞİ YAPILMALI VE DÜZEN SAĞLANMALIDIR. İŞYERİNDE BULUNAN BÜTÜN RAF SİSTEMLERİ, DOLAPLAR, ÇALIŞMA TEZGÂH YADA MASALARI KONULDUĞU YERE GÖRE DUVARA VEYA ZEMİNE SABİTLENMELİDİR. AĞIR, BÜYÜK VE ŞEKİLSİZ MALZEMELER ZEMİNE YAKIN KISIMLARDA İSTİFLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TEMİZLENDİ
56	JEOLOJİ LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GÜVENSİZ HAREKET	YARALANMA, UZUV KAYBI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MAKİNE KULLANILACAĞI ALANDA ZEMİNE SABİTLEME PİMLERİYLE SABİTLENMELİ, KESİCİ TESTERE AĞZINDA KORUMA KAPAĞI OLMALI, ÇALIŞILACAK PARÇA SIKI TUTULMALI VE SİPERE DAYANMALI, ELLER GÜVENLİ BİR MESAFEDE DURALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
57	GENEL LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KİMYASAL DEPOLAMA KURALLARINA UYULMAMASI	ZEHİRLENME, YARALANMA, PARLAMA, PATLAMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	PARLAYICI, PATLAYICI, TAHRİŞ EDİCİ, AŞINDIRICI, UÇUCU, ZEHİRLİ, TOKSİK, KANSOREJEN VB KİMYASAL MADDELER BİRLİKTE DEPOLAMA KURALLARINA UYGUN OLARAK BİRBİRİNDEN ETKİLEŞMEYECEK ŞEKİLDE DEPOLANMALI, 40CM DEN DAHA FAZLA YÜKSEKTE DEPOLANMAMALIDIR. DEPOLAMA ALANI HEM ALTTAN HEMDE ÜSTTEN HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	PARLAYICI, PATLAYICI, TAHRİŞ EDİCİ, AŞINDIRICI, UÇUCU, ZEHİRLİ, TOKSİK, KANSOREJEN VB KİMYASAL MADDELER BİRLİKTE DEPOLAMA KURALLARINA UYGUN OLARAK BİRBİRİNDEN ETKİLEŞMEYECEK ŞEKİLDE DEPOLANMALI, 40CM DEN DAHA FAZLA YÜKSEKTE DEPOLANMAMALIDIR. DEPOLAMA ALANI HEM ALTTAN HEMDE ÜSTTEN HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR.

58	İNŞAAT KORİDOR	FAALİYET ÖNCESİ		ENGELLİ RAMPALARI	DÜŞME, YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	1. RAMPALARIN TEK YÖNLÜ GEÇİŞLERİNDE MİNİMUM GENİŞLİĞİ 90 CM, ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞLERİNDE MİNİMUM 180 CM VE MAKSİMUM EĞİM % 8 OLMALIDIR. 10 METREYİ GEÇEN RAMPALARDA İSE EĞİM MAKSİMUM % 6 OLMALIDIR. 10 METREDEN UZUN RAMPALARDA HER 10 METREDE BİR 2,5 METRELİK DİNLENME SAHANLIĞI YAPILMALIDIR. 2. 10 METREDEN UZUN RAMPALARDA, RAMPANIN BAŞINDA, SONUNDA VE YÖN DEĞİŞTİRMELERİNDE (MİNİMUM 150CM X150 CM) SAHANLIK BULUNMALIDIR. 3. GÖRME ENGELLİLERİN RAMPALARI GÜVENLİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ İÇİN RAMPANIN BAŞINDA VE SONUNDAKİ SAHANLIK ALANLARINA 150 CM UZUNLUĞUNDA FARKLI DOKUDA MALZEME DÖŞENMELİDİR. 4. 3 M DEN DAHA GENİŞ OLAN RAMPALARIN ORTASINDA TIRABZAN KULLANILMALIDIR. 5. RAMPANIN HER İKİ KENARINDA DA 90 – 140 CM ARASINDA OLAN TIRABZANLAR KULLANILMALIDIR. EMNİYET BAKIMINDAN RAMPA BAŞLANGIÇ VE BİTİMİNDEN 45 CM DAHA DEVAM ETMELİDİR. 6. RAMPALARIN YÜZEYLERİ SERT, STABİL, KAYMAZ VE PÜRÜZSÜZ BİR MALZEMEYLE KAPLANMALIDIR. YÜZEYDEKİ PÜRÜZLÜLÜK YÜKSEKLİKLERİNDE 20MM DEN BÜYÜK FARKLILIK OLMAMALIDIR. 7.YAYA YOLLARINDAKİ RAMPALARDA DİNLENME ALANLARI VE OTURMA BANKLARI YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YITDB	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	BANT YAPIŞTIRILDI 3. GÖRME ENGELLİLERİN RAMPALARI GÜVENLİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ İÇİN RAMPANIN BAŞINDA VE SONUNDAKİ SAHANLIK ALANLARINA 150 CM UZUNLUĞUNDA FARKLI DOKUDA MALZEME DÖŞENMELİDİR. 5. RAMPANIN HER İKİ KENARINDA DA 90 – 140 CM ARASINDA OLAN TIRABZANLAR KULLANILMALIDIR. EMNİYET BAKIMINDAN RAMPA BAŞLANGIÇ VE BİTİMİNDEN 45 CM DAHA DEVAM ETMELİDİR.
59	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SEYYAR KOMPRESÖR	PATLAMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	KOMPRESÖR VE BASINÇLI HAVA TANKLARININ PERİYODİK OLARAK YILDA BİR KONTROL VE DENEYLERİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI, SONUÇLAR DOSYALANMALIDIR. KOMPRESÖR BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİDİR. BOZUK GÖSTERGELER YENİLENMELİDİR. HAVA DOLDUĞUNDA STOP EDEN VALFLER DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, VALFLERDE ARIZA VARSA BAKIM YAPILMADAN KOMPRESÖR ÇALIŞTIRILMAMALIDIR. KAYIŞ KASNAK MUHAFAZASI TAKILI DURUMDA ÇALIŞTIRILMALIDIR. SEYYAR KOMPRESÖRLER ÇALIŞANLARDAN 10 MT UZAKLIKTA, DAYANIKLI BİR BÖLME İÇİNDE OLMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

						3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YAZISI Y.İ.T.D.BŞK YAZILDI DEVAM EDİYOR
60	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KİMYASALLARIN UYGUN OLMAYAN MUHAFAZASI	YANGIN, UZUV TAHRİŞİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	UÇUCU KİMYASAL İHTİVA EDEN BOYA, TİNER V.B. MALZEMELER KAPALI KAPLAR İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMELİ, UÇUCU KİMYASALLARIN BULUNDUĞU KISIMLARA YAKICI MALZEME SOKULMAMALI, KİMYASAL MADDELER UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMALI, İŞARETLENMELİ, KONTROL ALTINDA TUTULMALI.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler						GENEL OLARAK YAZILDI İPTAL EDİLECEK
61	İNŞAAT GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		TOPLU YANGIN SÖNDÜRME DOLABI OLMAMASI, SU TAZYİK SİSTEMİ ETKİN ÇALIŞMAMASI	YANGIN ANINDA MÜDAHELE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	TOPLU YANGIN SÖNDÜRME DOLABI ÜZERİNE GÖRÜLEBİLECEK ŞEKİLDE UYARI VE KULLANMA LEVHASI ASILMALI, BELİRLİ ARALIKLARLA YANGIN TATBİKATI YAPILMALIDIR, SU TAZYİK SİSTEMİNİN HER AN ÇALIŞIR DURUMDA OLMASI SAĞLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YİTDB, Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	SU TAZYİK SİSTEMİ HER AN ÇALIŞIR DURUMDADIR.
62	İNŞAAT LABR	FAALİYET ÖNCESİ		YETERSİZ SAYI, TİP VE BÜYÜKLÜKTE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ	ALGI EKSİKLİĞİ SONUCU YARALANMA	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞANDA ALGI VE FARKINDALIK YARATACAK BÜYÜKLÜKTE VE UYGUN YERLERE ASILMIŞ UYARICI, İKAZ EDİCİ VE EMREDİCİ LEVHALARA İHTİYAÇ VARDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					İMİ, Dekanlık	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	UYARI LEVHALARI ASILMIŞTIR. ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

63	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KKD UYGUN MUHAFAZA EDİLMEMESİ NEDENİYLE KORUYUCU ÖZELLİĞİNİ KAYBETMESİ	HASTALIK	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	KKD UYGUN ORTAMDA NEM, TOZ, SICAKLIKTAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN MUHAFAZA KAPLARINDA/ÇANTALARINDA KORUNMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	2	1	BEŞ	HAFİF RİSK: DURUMU GÖZLEMLEMeye DEVAM EDİN	TEK KULLANIMLIK TOZ MASKELERİ KULLANILMAKTADIR.
64	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UCU AÇIK ELEKTRİK KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MAKİNADA YER ALAN ELEKTRİK BESLEME KABLOLARI ÜZERİNDEN GEÇENLERİN AKIMA KAPILMASINI ÖNLEMek VE KABLO İZOLASYONUNUN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN UYGUN ŞEKİLDE İZOLE EDİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNAMADI
65	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TANIMSIZ MAKİNE, EKİPMAN	İŞ VERİMİ DÜŞMESİ	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MAKİNE VE EKİPMANLAR BEKLETİLDİĞİ KISIMDA DOĞRU VE UYGUN YERLEŞTİRİLMELİ, ÜZERİNDE TANIM KARTI BULUNMALI, PERSONEL BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMELİ, YETKİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLMELİ İŞ VERİMİNİ DÜŞÜRMEYELİDİR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	2	1	BEŞ	HAFİF RİSK: DURUMU GÖZLEMLEMeye DEVAM EDİN	İLGİLİ MAKİNA İÇİN UYARI İŞARETLERİ ASILMIŞ VE MAKİNE İZOLE EDİLMİŞTİR.
66	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	MESLEK HASTALIĞI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVAR ÇALIŞMASI SONUCU OLUŞAN TORTU, KALINTI ŞEKLİNDE MİLLEME YAPAN ATIKLAR LAVABODAN UYGUN KKD KULLANILARAK TEMİZLENMELİ, KONTROL VE TAKİP KARTLARI İLE SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMALIDIR.


		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LAVABO TEMİZLENMEKTEDİR, FAKAT SU TESİSATI ELEKTRİK TESİSATINA (BARA SİSTEMİ) ÇOK YAKINDIR. TEMİZLİK SIRASINDA SU SIÇRAMALARI ÇALIŞANIN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASINA NEDEN OLABİLİR. SOĞUK HAVALARDA BARA SİSTEMİ YAKINLARINDA BULUNAN SU TESİSATININ DONMASI, SONRASINDA PATLAMASI DA SU VE ELEKTRİĞİN TEMASINA NEDEN OLACAKTIR. İKİ SİSTEM ARASINDAKİ MESAFESİ SUYUN MEVCUDİYETİNİN TEHDİT UNSURU OLUŞTURMAYACAK UZAKLIKTAKİ OLMALIDIR.
67	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		MATKAP	PARÇA FIRLAMASI NEDENİYLE YARALANMA	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	MATKAP TEZGÂHLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA; TEZGÂHLARDA İŞLENEN PARÇA, TAKIMLA BERABER DÖNMESİ İÇİN UYGUN ŞEKİLDE BAĞLANMALI VEYA MENGENE İLE TESPİT EDİLMİŞ OLMALIDIR. DÖNER TABLALARA BAĞLANAN PARÇANIN ÇIKINTILI KISIMLARI, UYGUN ŞEKİLDE KORUYUCU İÇİNE ALINMALIDIR. PARÇA İŞLENİRKEN, KESİCİ TAKIM AĞZINDA BULUNAN TALAŞLAR TEMİZLENMEMELİDİR. ÇIKAN TALAŞLAR ELLE SÜPÜRÜLMEMELİ VE BU İŞ İÇİN UYGUN FIRÇALAR KULLANILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		DEVAM EDİYOR	Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECE RİSK: UYGUN ÖNLEMLERİ ALIP UYGULAYIN	ÇALIŞMA SIRASINDA UYGUN KKD KULLANILMALIDIR.
68	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SABİTLENMEMİŞ, TECRİT EDİLMEMİŞ OKSİJEN TÜPÜ	PATLAMA, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TÜPLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME BAŞKA MALZEME KONULMAMALIDIR. TÜPLER TEKERLEKLİ ARABALAR ÜZERİNDE TUTULMALI VE TAŞINMALIDIR. TÜP ŞALAMALARINDA ALEV GERİ TEPME SİSTEMİ BULUNMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, GÖSTERGESİ BOZUK TÜPLERLE ÇALIŞILMAMALIDIR. TÜPLER DİK DURUMDA VE DEVRİLMELERE KARŞI ZİNCİRLE SABİTLENMİŞ ŞEKİLDE TUTULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI			Bölümler	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	SABİTLENDİ
69	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UYGUN OLMAYAN ELEKTRİKLI MOTOR BAĞLANTI KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK MOTORLARININ ŞASE TOPRAKLAMALARI YAPILMALI, KISA DEVRE OLMASI İHTİMALİNE KARŞI BÜTÜN MOTORLAR KAÇAK AKIM RÖLESİNE BAĞLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI			YITDB	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNAMADI, KULLANIM DIŞI

70	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		AÇIKTA ELEKTRİK DEVRESİ, KUTUSU	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK TESİSATI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ, ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTI VE DAĞITIM NOKTALARI İZOLE EDİLMELİ, BUVATLAR PLASTİK KAPAKLA KAPATILMALIDIR. BOŞTA OLAN KABLOLARIN UÇLARI KÖRLENEREK YALITILMALI VE ÜST KISIMLARDA SABİTLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YITDB	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNMADI
71	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	İŞ VERİMİ DÜŞMESİ	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	MALZEMELER BEKLETİLDİĞİ KISIMDA DOĞRU DEPOLANMALI, ÜZERİNDE TANIM KARTI BULUNMALI, PERSONEL BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMELİ, YETKİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLMELİ, BOŞTA MALZEME, ATIK KUTU, AMBALAJ ATIKLARI ÇALIŞMA ORTAMINDAN UZAKLAŞTIRILMALI İŞ VERİMİNİ DÜŞÜRMEYELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNMADI
72	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YSC NİN TANIMSIZ YERE KONMASI	YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ, YANGIN ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	YSC LER YERDEN 90 İLE 150 CM YÜKSEKTE ASILMALI VE KARANLIKTA YERİNİ BELLİ EDECEK ŞEKİLDE İŞİĞİ YANSITAN (FOSFORAN) TABELA İLE İŞARETLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	ASILDI.


73	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TÜPLERİN UYGUN OLMAYAN DEPOLAMASI	PARLAMA, PATLAMA, ZEHİRENME, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	Tüp depoları yanmayan türden malzemeden imal edilmiş, hafif çatılı, kapıları dışarı doğru açılır olmalıdır, Tüplerin depolandığı mahalde alttan ve üstten hava akımını sağlayacak mazgallar bulunmalıdır, Depoların yanında yanıcı madde bulunmamalıdır, Depolanacak gaz cinsine göre uyarı levhaları bulunmalıdır, Tüpler gaz cinslerine göre gruplandırılarak depolanmalıdır. Yanıcı ve yakıcı tüpler bir arada depolanmamalı, depolanacaksa arada azot, argon, karbondioksit gibi inert gazlara ait tüpler bu tüplerin arasına yerleştirilmelidir, Tüp depolarında sigara içilmesi yasaktır konmalı ve depolara açık alev sokulmamalıdır, Tüpler dik olarak depolanmalıdır, Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı gruplandırılmalıdır, Boş ve dolu tüplerin vanaları ve kapakları kapalı bekletilmelidir, Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı mahallin aydınlatılması kıvılcım çıkartmayan, kıvılcım oluşmasını önleyecek tarzda olmalıdır.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					Bölümler	1	3	2	DÖRT		DÜZELTİLDİ

74	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAZ TÜPLERİ YETKİSİZ DOLUM	PARLAMA, PATLAMA, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TS 1519 A GÖRE İMAL EDİLMİŞ DİKİŞLİ ÇELİK TÜPLER VE TS 11169 A GÖRE İMAL EDİLMİŞ DİKİŞSİZ ÇELİK TÜPLERİN PERİYODİK TEST, MUAYENE VE BAKIMLARI TS 7450 STANDARDINDA BELİRTİLMİŞTİR. TS 7450 STANDARDINA UYGUN OLARAK MUAYENE DENEY VE BAKIM İŞLEMİ, SADECE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YETERLİLİK BELGESİ VERİLMİŞ DOLUM TESİSLERİ BÜNYESİNDEKİ TÜP TEST İSTASYONLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR. TÜPLERİN TEST PERİYOTLARI DEPOLADIĞI GAZ CİNSİNE GÖRE 5 VEYA 10 YIL OLARAK TS 7450'DE BELİRTİLMEKTEDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					Bölümler	1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	YETKİLİLER TARAFINDAN DOLDURULDU

75	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TÜPLERİN UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE KULLANIMI	İŞ KAZASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TÜPLER DİK OLARAK KULLANILMALI, TÜPÜN ÜZERİNDEKİ ETİKETTEN DOĞRU GAZIN KULLANILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR, KAPAĞI SÖKÜP VANA DİŞLERİ KONTROL EDİLMELİDİR, UYGUN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (REGÜLATÖR) VE EKİPMAN MONTE EDİLMELİDİR, VANASI ASLA YAĞLANMAMALI VE YAVAŞÇA AÇILMALIDIR, TÜP İÇİNDEKİ GAZ TAMAMEN BİTMEDEN (~ 5 BAR BASINCA DÜŞTÜĞÜNDE); TÜPÜN VANASI ZORLAMADAN KAPATILMALI VE KAPAĞI TAKILMALIDIR. ÜZERİNE MÜMKÜNSE BOŞ YAZILI BİR ETİKET YAPIŞTIRILMALIDIR, BOŞ TÜP TEKRAR DEPOYA GÖTÜRÜLMELİ, BOŞ TÜPLER İÇİN AYRILMIŞ BÖLÜME KONMALIDIR, TÜPLER, TAKOZ, RULO, MESNET V.S. GİBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAMALIDIR, VANASI AÇILMAYAN, KAPANMAYAN VEYA GAZ KAÇIRAN TÜPLER ÜZERİNDE HİÇ BİR ZAMAN TAMİRAT YAPILMAMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	

					Bölümler	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK; SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	UYGUN YERLERE ALINDI
76	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TEKNİĞİNE UYGUN OLMAYAN UZATMA	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	UZATMA KABLOLARI SADECE TAŞINABİLİR CİHAZ VE AYDINLATMA ARAÇLARININ BESLENMESİ İÇİN KULLANILMALI, UZATMA KABLOLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KALICI KABLOLAMA YERİNE GEÇİRİLMEMELİ, HER UZATMA KABLOSU DOĞRUDAN BİR PRİZE TAKILMALI VE SADECE BİR CİHAZI ÇALIŞTIRMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	BULUNAMADI
77	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KORUYUCU MUHAFAZASIZ MAKİNA	YARALANMA	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	TAŞ MOTORLARININ MUHAFAZALARI TAKILI OLMALI, YANDAN TAŞLAMA YAPILMASI ENGELLENMELİDİR. İNCELEN TAŞLAR YENİSİYLE DEĞİŞTİRMELİ, PATLAMA İNCELİĞİNE ULAŞMASI ENGELLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	MUHAFAZA TAKILDI
78	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SABİTLENMEYEN BUNGER, DOLUM SİLOSU	DEVİRİLMESİ SONUCU YARALANMA	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DOLUM YAPILMASI İÇİN MERDİVENLE ÇIKILAN BUNGER/SİLO PLATFORMU SABİTLENMELİ, KORUYUCU TRABZANLAR SİLOYA DOĞRU UZATILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KULLANIM DIŞI

79	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KIRIK CAM	KESİK, YARALANMA	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	KIRIK OLAN CAMLAR YETKİLİ PERSONELCE DEĞİŞTİRİLMELİDİR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
				YAPILDI	Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	KIRIK OLAN CAMLAR YETKİLİ PERSONELCE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
80	MALZEME LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TRABZANI OLMAYAN MERDİVEN	DÜŞME, KIRIK, ÇIKIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SABİT MERDİVENİN HER İKİ KENARINA 90 CM YÜKSEKLİĞİNDE TRABZAN YAPILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
				YİTDB		2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
81	MADEN LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		TOPRAKLAMASI OLMAYAN ELEKTRİKLİ SU ISITICI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	SU ISITMA İÇİN KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLER GÖVDE TOPRAKLAMALI OLMALI, AKIM ÇEKTİĞİ KABLO TESİSATI YETERLİ DİRENÇ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALIDIR. DEVRİLME, SUYU BİTMESİ VB DURUMDA DEVREYİ KAPATAN REZİSTANSI OLMALIDIR. OFİSLERDE KULLANILMASI YETKİLİ MÜHENDİS/YÖNETİM TARAFINDAN ONAYLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	
82	İNŞAAT LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		UYGUN STANDARTTA KKD KULLANILMAMASI	MESLEK HASTALIĞI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	PERSONELİN YAPTIĞI İŞE UYGUN KKD KULLANILMALI, TOZ MASKELERİ 05 MİKRON/5 MİKRON ARASINDAKİ TOZU TUTACAK ÖZELLİKTE STANDARTLARA UYGUN CE BELGELİ OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	YENİ TEK KULLANIMLIK TOZ MASKELERİ ALINDI.
83	EEM LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ÇALIŞMA ORTAMI TERTİP DÜZENSİZLİĞİ	MOTİVASYON DÜŞMESİ NEDENİYLE İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞMA ORTAMI DÜZENLENEREK TESLİM ALINAN VE KURULUMU TAMAMLANAN YENİ CİHAZLAR YETKİLİ KİŞİLERCE KULLANILACAK ŞEKİLDE TANIM YAPILMALI, MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI, CİHAZ GARANTİ ŞARTNAMESİ, PERİYODİK BAKIM VE KONTROL TEMİRİNLERİ TAKİBİ YAPILACAK ŞEKİLDE KONTROL KARTLARI /KAYITLARI OLUŞTURULMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
84	EEM LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YAYA GEÇİŞ YOLU KAPATILMASI	ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİ ARTMASI	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVARDA ÇALIŞMA ALANI İÇİNDE YER ALAN MALZEMELER UYGUN YERLEŞTİRİLMELİ, YAYA GEÇİŞ YOLU BELİRLENMELİ, GEREKTEĞİNDE YERE KALICI OLARAK BOYA İLE İŞARETLEME YAPILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TEMİZLENDİ
85	EEM LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		KONTROLSUZ RAFLAMA, DEPOLAMA	DOLAPLARIN DEVRİLENMESİ DURUMUNDA ALTINDA KALMA, YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVARIN KONTROLÜ YAPILMALI, TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ SAĞLANMALIDIR. İŞYERİNDE BULUNAN BÜTÜN RAF SİSTEMLERİ, DOLAPLAR KONULDUĞU YERE GÖRE DUVARA VEYA ZEMİNE SABİTLENMELİDİR, AĞIR VE HACİMCE BÜYÜK MALZEME/YÜK ALT RAFLARA DEPOLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YERİ BULUNAMADI

86	EEM LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ÇALIŞMA MASASINDA TEMRİN DIŞI ÇALIŞMA	FİZİKSEL RAHATSIZLIK, İŞ VERİMİ DÜŞÜKLÜĞÜ	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	TEKNIĞİNE UYGUN DÜZENLENMİŞ ÇALIŞMA TEZGÂHI HARİCİNDE OFİS/BÜRO HİZMETLERİNDE KULLANIM İÇİN İMAL EDİLEN MASALAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILMAMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YERİ BULUNMADI
87	EEM GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		TEKNIĞİNE UYGUN OLMAYAN ELEKTRİK TESİSATI	ELEKTRİK ÇARPMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK TESİSATI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ, ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTI VE DAĞITIM NOKTALARI İZOLE EDİLMELİ, BU VATLAR PLASTİK KAPAKLA KAPATILMALIDIR. BOŞTA OLAN KABLOLARIN UÇLARI KÖRLENEREK YALITILMALI VE ÜST KISIMLARDA SABİTLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					YITDB	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YERİ BULUNMADI
88	EEM LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		YSC UYGUN OLMAYAN YERLEŞİMİ	YANGINA MÜDAHALE EDEMEME	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YSC LER YERDEN 90 İLE 150 CM YÜKSEKTE ASILMALI VE KARANLIKTAKİ YERİNİ BELLİ EDECEK ŞEKİLDE İŞİĞİ YANSITAN (FOSFORAN) TABELA İLE İŞARETLENMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Dekanlık	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	YSC LER YERDEN 90 İLE 150 CM YÜKSEKTE ASILDI YERİ BULUNMADI
89	EEM GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		SEYYAR MERDİVEN	DÜŞME, KIRIK, ÇIKIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SEYYAR MERDİVENLER KISA SÜRELİ İNİŞ VE ÇIKIŞLAR İÇİN UYGUNDUR. ÜZERİNDE SÜREKLİLİK ARZEDEN İŞ YAPILIRKEN, SON BASAMAĞINA ÇIKILMAMASI GEREKMEKTEDİR. SEYYAR MERDİVENLER ÜZERİNE ÇIKACAK PERSONELİN AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLECEK MUKAVEMETTE VE UYGUN MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALI, 75 DERECE AÇIYLA ZEMİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

					Bölümler	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TEMİZLENDİ
90	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		OKSİJEN TÜPÜ	PATLAMA, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	OKSİJEN TÜPÜ İLE YAĞ REAKSİYONA GİREREK PATLAMAYA NEDEN OLDUĞU İÇİN TÜPLER AYRI BİR KISIMDA DEPOLANMALI, TÜPLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME BAŞKA MALZEME KONULMAMALIDIR. TÜPLER TEKERLEKLİ ARABALAR ÜZERİNDE TUTULMALI VE TAŞINMALIDIR. OKSİJEN TÜPÜ ŞALAMALARINDA ALEV GERİ TEPME SİSTEMİ BULUNMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, GÖSTERGESİ BOZUK TÜPLERLE ÇALIŞILMAMALIDIR. TÜPLER DİK DURUMDA VE DEVRİLMELERE KARŞI ZİNCİRLE SABİTLENMİŞ ŞEKİLDE TUTULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölümler	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	DEVAM EDİYOR
91	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		BOŞ YSC	YANGINA MÜDAHALE EDİLEMESİ SONUCU YARALANMA, ZEHİRLENME	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YSC LER YERDEN 90 İLE 150 CM YÜKSEKTE ASILMALI VE KARANLIKTA YERİNİ BELLİ EDECEK ŞEKİLDE İŞİĞİ YANSITAN (FOSFORAN) TABELA İLE İŞARETLENMELİDİR. YSC LER 6 AYDA BİR KEZ YETKİLİ PERSONELCE KONTROL EDİLMELİ DOLUMU YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Dekanlık, ISGBK	1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	İŞYERİNDEKİ TÜM YSC LER DOLDURULDU VE 90-150 CM YUKARI ASILDI.
92	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMAMIŞ, DAYANIKLI BÖLME İÇİNE ALINMAMIŞ KOMPRASÖR	PATLAMA SONUCU YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	KOMPRASÖR VE BASINÇLI HAVA TANKLARININ PERİYODİK OLARAK YILDA BİR KONTROL VE DENEYLERİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI, SONUÇLAR DOSYALANMALIDIR. KOMPRASÖR BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİDİR. BOZUK GÖSTERGELER YENİLENMELİDİR. HAVA DOLDUĞUNDA STOP EDEN VALFLER DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, VALFLERDE ARIZA VARSA BAKIM YAPILMADAN KOMPRASÖR ÇALIŞTIRILMAMALIDIR. KAYIŞ KASNAK MUHAFAZASI TAKILI DURUMDA ÇALIŞTIRILMALIDIR. SEYYAR KOMPRASÖRLER ÇALIŞANLARDAN 10 MT UZAKLIKTA, DAYANIKLI BİR BÖLME İÇİNDE OLMALIDIR.
		F A A		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

						3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN		
93	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		SABİTLENMEMİŞ, TECRİT EDİLMEMİŞ OKSİJEN TÜPÜ	PATLAMA, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	OKSİJEN TÜPÜ İLE YAĞ REAKSİYONA GİREREK PATLAMAYA NEDEN OLDUĞU İÇİN TÜPLER AYRI BİR KISIMDA DEPOLANMALI, TÜPLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME BAŞKA MALZEME KONULMAMALIDIR. TÜPLER TEKERLEKLİ ARABALAR ÜZERİNDE TUTULMALI VE TAŞINMALIDIR.OKSİJEN TÜPÜ ŞALAMALARINDA ALEV GERİ TEPME SİSTEMİ BULUNMALI, GÖSTERGELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ, GÖSTERGESİ BOZUK TÜPLERLE ÇALIŞILMAMALIDIR. TÜPLER DİK DURUMDA VE DEVİRİLMELERE KARŞI ZİNCİRLE SABİTLENMİŞ ŞEKİLDE TUTULMALIDIR.	
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET		
							3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	
94	MAKİNE LABRATUVARLAR	FAALİYET ÖNCESİ		GAZ TÜPLERİ YETKİSİZ DOLUM	PARLAMA, PATLAMA, YANGIN	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TS 1519 A GÖRE İMAL EDİLMİŞ DİKİŞLİ ÇELİK TÜPLER VE TS 11169 A GÖRE İMAL EDİLMİŞ DİKİŞSİZ ÇELİK TÜPLERİN PERİYODİK TEST, MUAYENE VE BAKIMLARI TS 7450 STANDARDINDA BELİRTİLMİŞTİR. TS 7450 STANDARDINA UYGUN OLARAK MUAYENE DENEY VE BAKIM İŞLEMİ, SADECE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YETERLİLİK BELGESİ VERİLMİŞ DOLUM TESİSLERİ BÜNYESİNDEKİ TÜP TEST İSTASYONLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR. TÜPLERİN TEST PERİYOTLARI DEPOLADIĞI GAZ CİNSİNE GÖRE 5 VEYA 10 YIL OLARAK TS 7450'DE BELİRTİLMEKTEDİR.	
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET		
							3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	

95	ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI, MERDİVEN	FAALİYET ÖNCESİ		YÜKSEKTEN DÜŞME	KIRIK, ÇIKIK,YARALANMA	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI KAPATILMALI, ÇATI ALTINA ÇIKILMASI GEREKTİĞİNDE ÇIKAN PERSONEL UYGUN KORUYUCU EKİPMAN KULLANMALI,SEYYAR MERDİVEN KULLANACAĞI SEYYAR MERDİVENLER KISA SÜRELİ İNİŞ VE ÇIKIŞLAR İÇİN UYGUNDUR.ÜZERİNDE SÜREKLİLİK ARZEDEN İŞ YAPILIRKEN,SON BASAMAĞINA ÇIKILMAMASI GEREKMEKTEDİR. SEYYAR MERDİVENLER ÜZERİNE ÇIKACAK PERSONELİN AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLECEK MUKAVEMETTE VE UYGUN MALZEMEDEN YAPILMALIDIR. BASAMAK GENİŞLİKLERİ UYGUN OLMALI, YERE OTURAN AYAKLARI ZEMİNE SABİTLENMELİDİR. SEYYAR MERDİVENLER 75 DERECE AÇI İLE ZEMİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR. YA DA ÇATIYA TIRMANMA MERDİVENİNİN SABİT OLMASI VE ETRAFİNİN DÜŞMEYİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE ÇEVRELENMESİ GEREKİR.
				FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
		FAALİYET SONRASI									
96	BOY VE GÖZ DÜŞÜ	FAALİYET ÖNCESİ		KİMYASAL MARUZİYETİ	DERİ TAHRİŞİ, YANIK, KALICI SAĞLIK PROBLEMLERİ VE HASARLAR	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVAR ÇALIŞMALARINDA OLUŞACAK KİMYASAL BULAŞMASI VE MARUZİYETLERE KARŞI İLK MÜDAHALE İÇİN GÖZ DÜŞÜ VE GENEL BOY DÜŞÜNÜN SÜREKLİ ÇALIŞIR HALDE OLMASI SAĞLANMALI, KİMYASALLARLA ÇALIŞMALARDA BULUNAN PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE KULLANIMIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLMELİ, SU TAHLİYESİ GENEL TAHLİYEDEN AYRI OLMALIDIR.
				FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
		FAALİYET SONRASI									

97	GENEL LAB ÜST KATLAR	FAALİYET ÖNCESİ		ORTA KORKULUK OLMAMASI	DÜŞME,YARALANMA	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	4 BASAMAKTAN FAZLA MERDİVENLERDE YANLARDA TRBZAN OLMALI MERDİVENİN HER İKİ YANINA DA UYGUN MALZEMEDEN YAPILMIŞ KORKULUK YAPILMALIDIR. KORKULUKLARIN TABANDAN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 90 SANTİMETRE OLMALIDIR. KORKULUĞUN TÜMÜ, HERHANGİ BİR YÖNDEN GELEBİLECEK EN AZ 100 KİLOGRAMLIK BİR YÜKE DAYANABİLECEK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. KORKULUK SİSTEMLERİ ÜST TIRABZAN, ARA TIRABZAN VE ARA DİKEY ELEMANLARDAN OLUŞMALIDI. MERDİVEN UÇLARINA KAYDIRMAZ MALZEMEDEN ŞERİTLER ÇEKİLMELİDİR, TEMİZLİK YAPILIRKEN YIKANAN KISMA UYARI İŞARETİ (ISLAK VE KAYGAN ZEMİN V.B.) KONULMALIDIR.AYRICA 230 CM DEN FAZLA GENİŞLİKTEKİ MERDİVENLERDE YAN KORKULUKLARLA AYNI ÖZELLİKTE ORTA TRABZAN YAPILMALIDIR. (TS ISO EN 14122-3)
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAAALİYET
98	ATOLYELER DEPOLAMA	FAALİYET ÖNCESİ		DÜZENSİZ İSTİFLEME	MALZEME DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA	3	2	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	İSTİFLEME YAPILIRKEN MALZEMELERİN ŞEKLİNE, BOYUNA, BOYUTUNA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALI, İSTİFLENECEK MALZEMELER DENGELİ BİR ŞEKİLDE KOYULMALI, YÜKSEK İSTİFLEMEDEN KAÇINILMALIDIR. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI, ÇALIŞANLARIN YÜKLERİ GÜVENLİ BİR YÜKSEKLİKTE VEYA UYGUN BİR VÜCUT POZİSYONUNDA TAŞIMASINA UYGUN DEĞİLSE, ZEMİN VEYA ÜZERİNDE DURULAN YER DENGESİZSE KAZA KAÇINILMAZDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAAALİYET

99	GENEL KULLANIM TALİMATLARI (EEM üst kat)	FAALİYET ÖNCESİ		ÇALIŞANLARIN İŞ EKİPMANLARININ TEHLİKELERİ HAKKINDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLMAMASI	GÜVENSİZ HAREKETLER SONUCU İŞ KAZASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK: DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞANLARA KULLANDIKLARI İŞ EKİPMANI VE KULLANIMINA İLİŞKİN YETERLİ BİLGİ VE UYGUN OLMASI HALİNDE YAZILI TALİMAT VERİLMELİDİR. BU TALİMAT, ÜRETİCİ TARAFINDAN EKİPMANLA BİRLİKTE VERİLEN KULLANIM KILAVUZU DIKKATE ALINARAK HAZIRLANMALIDIR. BU BİLGİLER VE YAZILI TALİMATLAR EN AZ; 1) İŞ EKİPMANININ KULLANIM KOŞULLARI, 2) İŞ EKİPMANINDA ÖNGÖRÜLEN ANORMAL DURUMLAR, 3) İŞ EKİPMANININ ÖNCEKİ KULLANIM DENEYİMİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR, İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İÇERMELİDİR. ÇALIŞANLAR, KENDİLERİ KULLANMASALAR BİLE ÇALIŞMA ALANINDA VEYA İŞYERİNDE BULUNAN İŞ EKİPMANLARININ KENDİLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK TEHLİKELERİNDEN VE İŞ EKİPMANI ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANABİLECEK TEHLİKELERDEN HABERDAR EDİLMELİDİR. BU BİLGİLER VE YAZILI TALİMATLAR, İLGİLİ İŞÇİLERİN ANLAYABİLECEĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
100	GENEL LAB ELEKTRİK SİSTEMİ	FAALİYET ÖNCESİ		TEKNİĞİNE UYGUN OLMAYAN ELEKTRİK TESİSATI	ELEKTRİK ÇARPMASI	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK: DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	SU TESİSATI, ELEKTRİK TESİSATINA (BARA SİSTEMİ) ÇOK YAKINDIR. TEMİZLİK SİRSINDA SU SIÇRAMALARI ÇALIŞANIN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASINA NEDEN OLABİLİR. SOĞUK HAVALARDA BARA SİSTEMİ YAKINLARINDA BULUNAN SU TESİSATININ DONMASI, SONRASINDA PATLAMASI DA SU VE ELEKTRİĞİN TEMASINA NEDEN OLACAKTIR. BU İKİ SİSTEMİN BİRBİRİNDEN AYRI OLARAK TESİS EDİLMESİ GEREKLİDİR. İKİ SİSTEM ARASINDAKİ MESAFESİ SUYUN MEVCUDİYETİNİN TEHDİT UNSURU OLUŞTURMAYACAK UZAKLIKTAKİ OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

101	ELEKTRİK LAB	FAALİYET ÖNCESİ		AYAK ALTINDA ELEKTRİK KABLOSU	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA,ÖLÜM	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ELEKTRİK TESİSATI YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ, KABLOLAR KANALLAR İÇİNDE KÖŞELERDEN TAŞINMALI, . EKLİ KABLO KULLANIMINDAN KAÇINILMALI VEYA KLEMENSLE EKLEME YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

102	ELEKTRİK LAB	FAALİYET ÖNCESİ		BİRİBİRİNE BAĞLI LABORATUVAR VE KORİDORLARDAKİ ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	ACİL DURUMLARDA PERSONELİN VE ÖĞRENCİLERİN TAHLİYE EDİLEMEMESİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞARIYA DOĞRU AÇILACAK ŞEKİLDE YAPILMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPISI OLARAK RAYLI VEYA DÖNER KAPILAR KULLANILMAMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI; ACİL DURUMLARDA ÇALIŞANLARIN, ÖĞRENCİLERİN HEMEN VE KOLAYCA AÇABİLECEKLERİ ŞEKİLDE OLMALI, ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE İŞARETLENMİŞ OLMALI, 55İŞARETLER UYGUN YERLERE KONULMALI VE KALICI OLMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLİ VEYA BAĞLI OLMAMALI, ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE BURALARA AÇILAN YOL VE KAPILARDA ÇIKIŞI ZORLAŞTIRACAK HİÇBİR ENGEL BULUNMAMALI, AYDINLATILMASI GEREKEN ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARINDA ELEKTRİK KESİLMESİ HALİNDE YETERLİ AYDINLATMAYI SAĞLAYACAK (EN AZ 60 DAKİKA) YEDEK AYDINLATMA SİSTEMİ BULUNMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
103	MAKİNE LAB	FAALİYET ÖNCESİ		BÜYÜK PANJUR KAPI MOTORU DÜŞME TEHLİKESİ	YARALANMA ÖLÜM	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	PANJUR KAPI MOTORU BOZUK KULLANILMAMAKTADIR. KAPI ELLE AÇILIP KAPANMAKTADIR. KAPI MOTORUNUN BAKIMLARI YAPILMADIĞI İÇİN ASILI BULUNDUĞU DUVARDA DÜŞME İHTİMALI VARDIR. DUVARA SABİTLEMEDE KULLANILMIŞ OLAN AKSAMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VEYA MOTORUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİRİLMESİ GEREKLİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
104	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ATOLYELERDE BULUNAN DEPOLAR VE DİĞER DEPOLARIN UYGUNSUZ İSTİFLENMESİ	İSTİFİN DEVRİLMESİ, DÜŞME SONUCU YARALANMA	3	2	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	İSTİFLEME YAPILIRKEN MALZEMELERİN ŞEKLİNE, BOYUNA, BOYUTUNA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALI, İSTİFLENECEK MALZEMELER DENGELİ BİR ŞEKİLDE KOYULMALI, YÜKSEK İSTİFLEMEDEN KAÇINILMALIDIR. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI, ÇALIŞANLARIN YÜKLERİ GÜVENLİ BİR YÜKSEKLİKTE VEYA UYGUN BİR VÜCUT POZİSYONUNDA TAŞIMASINA UYGUN DEĞİLSE, ZEMİN VEYA ÜZERİNDE DURULAN YER DENGESİZSE KAZA KAÇINILMAZDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET

105	B BLOK BODRUM KAT	FAALİYET ÖNCESİ		FIRINLAR VE DİĞER MAKİNELERİN KULLANIM TALİMATLARI EKSİKLİĞİ, GÜVENSİZ HAREKETLER	YETKİSİZ HAREKETLER SONUCU MAL KAYBI VE YARALANMALAR	3	2	4	İki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	KULLANILAN MAKİNALARIN ÜZERİNE ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI ASILMALI VE MAKİNANIN KULLANIMI SIRASINDA OLUŞABİLECEK TEHLİKELER HAKKINDA UYARI İŞARETLERİ KONULMALI, YETKİLİ PERSONEL HARİCİ KULLANIM YASAKLANMALIDIR. TESİSTE ÇALIŞAN PERSONEL MESLEĞİNDE EHİL, TESİSTE ÇALIŞAN MAKİNALAR HAKKINDA GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMALI, YETKİSİZ PERSONELİN MAKİNALARDA ÇALIŞMASI YASAKLANMALIDIR. PERSONELE GÖREV TALİMATI TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ EDİLMELİ, YETKİSİZ HAREKETLERDEN KAÇINMASI SAĞLANMALIDIR. PERSONELE TETENOS AŞISI YAPTIRILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
106	BODRUM KATLAR	FAALİYET ÖNCESİ		A, B BLOKLAR VE DEKANLIK BODRUM KATLARI ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	ACİL DURUMLARDA PERSONELİN VE ÖĞRENCİLERİN TAHLİYE EDİLEMESİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞARIYA DOĞRU AÇILACAK ŞEKİLDE YAPILMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPISI OLARAK RAYLI VEYA DÖNER KAPILAR KULLANILMAMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI; ACİL DURUMLARDA ÇALIŞANLARIN, ÖĞRENCİLERİN HEMEN VE KOLAYCA AÇABİLECEKLERİ ŞEKİLDE OLMALI, ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE İŞARETLENMİŞ OLMALI, 55İŞARETLER UYGUN YERLERE KONULMALI VE KALICI OLMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLİ VEYA BAĞLI OLMAMALI, ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE BURALARA AÇILAN YOL VE KAPILARDA ÇIKIŞI ZORLAŞTIRACAK HİÇBİR ENGEL BULUNMAMALI, AYDINLATILMASI GEREKEN ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARINDA ELEKTRİK KESİLMESİ HALİNDE YETERLİ AYDINLATMAYI SAĞLAYACAK (EN AZ 60 DAKİKA) YEDEK AYDINLATMA SİSTEMİ BULUNMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET


107	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ KİLİTLİ OLMASI VE ÖNÜNE MALZEME KONULMASI	ACİL DURUM ANINDA PERSONELİN TAHLİYE EDİLEMESİ	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI BELİRLENMELİ, ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜ HER ZAMAN BOŞ OLMALI, BURALARA MALZEME KONULMAMALIDIR. ÇALIŞILAN ZAMANLARDA KAPILAR KİLİTLENMEMELİ, ÇALIŞILAN BİRİMLERDE BELİRLİ YERLERE ACİL ÇIKIŞ GÖSTEREN UYARI LEVHALARI ASILMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞA DOĞRU AÇILMALIDIR. ACİL ÇIKIŞ UYARI VE YÖN LEVHALAR ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE KENDİNDEN YANAN FOTOLÜMÜNANS ÖZELLİĞE SAHİP OLMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					.
					YITDB	3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
108	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		YORGUNLUK, TÜKENMİŞLİK	BİLİNÇSİZ HAREKET	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	GENEL BAKIMDAN ÇALIŞMA SÜRESİ HAFTADA EN ÇOK 45 SAATTİR. AKSİ KARARLAŞTIRILMAMIŞSA BU SÜRE, İŞ YERLERİNDE ÇALIŞILAN GÜNLERİNE EŞİT ÖLÇÜDE BÖLÜNEREK UYGULANIR. TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ İŞYERLERİNDE HAFTANIN ÇALIŞILAN GÜNLERİNE, GÜNDE ON BİR SAATİ AŞMAMAK KOŞULU İLE FARKLI ŞEKİLDE DAĞITILABİLİR. GECE POSTALARINDA (20.00-06.00 arası) ÇALIŞAN PERSONELİN GECE ÇALIŞMASINA UYGUN OLDUĞU İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINACAK SAĞLIK RAPORU İLE BELGELENİR. GECE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL EN GEÇ 2 YILDA BİR PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRLER.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	
109	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		PARATONER VE TOPRAKLAMA KONTROLLERİ	YANGIN	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	PARATONER YILDA BİRKEZ YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLARCA KONTROL EDİLMELİ VE KONTROL SONUÇLARI DOSYADA SAKLANMALIDIR. PARATONERLERİN KABLOLARI YILDIRIM DÜŞTÜKÇE DEFORME OLMAKTA VE DÜŞME SAYISINA GÖRE DEVRE DIŞI KALMA İHTİMALİ VARDIR. ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMASININ YILDA BİR KEZ YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLARCA KONTROLÜ YAPILMALI VE KONTROL SONUÇLARI DOSYADA SAKLANMALIDIR.

		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	BİLİNMIYOR	FAALİYETİ YAPAN	YİTDB	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	YAPILAN FAAALİYET
110	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		İLK YARDIM DOLABI OLMAMASI		ACİL DURUMLARDA EKSİK MÜDAHALE		2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	SABİT ÇALIŞILAN KISIMLARDA İLK YARDIM DOLABI BULUNMALI, İLK YARDIM DOLABINDAKİ EKSİK İLYARDIM MALZEMELERİ TAMAMLANMALI VE TÜM MALZEMELER DOLABIN İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR. SON KULLANMA TARİHLERİ SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİDİR. ÇALIŞANLARDAN EN AZ BİR KİŞİ İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN		FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	
					Dekanlık		1	2	1	BEŞ	HAFİF RİSK: DURUMU GÖZLEMLEMEYE DEVAM EDİN	LAB. TAKILDI	
111	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL DURUMDA TOPLANMA YERİ OLARAK BİR ALANIN TANIMLANMAMASI		OLASI ACİL DURUMDA RİSK ŞİDDETİNİN ARTMASI, ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI, PANİK ÇIKMASI		3	3	5	BİR	VAHİM RİSK; DERHAL ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL DURUMDA PERSONELİN HAREKET TARZLARI BELİRLENMELİ, PERSONELE BU KONUDA EĞİTİM VERİLMELİ, BU GİBİ DURUMLARDAKİ GÖREV TALİMATLARI BELİRLENMELİ, ACİL ÇIKIŞLAR İŞARETLENMELİ, İLETİŞİM TEKNİKLERİ BELİRLENMELİ, PERİYODİK OLARAK TATBİKATLARI YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN		FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	
					Dekanlık		1	1	0	BEŞ	RİSK ÖNEMSİZ	TANIMLANDI	
112	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN KULLANIMININ BİLİNMEMESİ		YANGIN ANINDA MÜDAHALE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI		2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	PERSONELE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMELİ, HANGİ TÜPÜN NE TÜR YANGINLARDA KULLANILACAĞI ANLATILMALIDIR. . TÜPLERİN BULUNDUĞU YERLERE KULLANMA TALİMATI ASILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ		FAALİYETİ YAPAN		FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	

					Dekanlık İSG KOORDİNATÖRLÜK	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	EĞİTİMLER TAMAMLANDI
113	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		YSC OLMAMASI	YANGIN ANINDA MÜDAHELE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	HER 250 m2 YE BİR ADET 6 KG.LIK KURUKİMYEVİ YSC BULUNDURULMALIDIR. YSC YERDEN 90 İLE 150 cm YÜKSEĞE ASILMALI VE ASILDIĞI YERE YSC UYARI LEVHASI ASILMALIDIR. TÜPLERİN 6 AYDA BİR KONTROLLERİ YAPILMALI, BOŞALAN TÜPLER DOLDURULMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					İMİ, Dekanlık	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	TAKILDI
114	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ÖZEL RİSK GRUPLARI DÜZENLEMESİ OLMAMASI	YANGIN VB ACİL DURUMDA RİSK OLASILIĞININ VE ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	GEBE, EMZİKLİ, KADIN ÇALIŞAN VB ÖZEL RİSK GRUBU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAM VE SÜRE DÜZENLEMESİ YAPILMALIDIR. ENGELLİ ÇALIŞANLARIN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE BU ÇALIŞANLARIN DURUMLARI DİKKATE ALINARAK GEREKLİ DÜZENLEME TS 9111- TS 12460 STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK YAPILIR. BU DÜZENLEME ÖZELLİKLE ENGELLİ ÇALIŞANLARIN DOĞRUDAN ÇALIŞTIĞI YERLERDE VE KULLANDIKLARI KAPI, GEÇİŞ YERİ, MERDİVEN, SERVİS ARAÇLARI, DUŞ, LAVABO VE TUVALETLERDE YAPILIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAALİYET	
					YITDB	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	Engelli WC ve rampalar mevcut

115	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	HASTALIK OLUŞUMU	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞ ELBİSESİ GİYME ZORUNLULUĞU OLAN ÇALIŞANLAR İÇİN UYGUN SOYUNMA YERLERİ SAĞLANMALI, ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE ELBİSELERİNİ KOYABİLECEKLERİ KİLİTLİ DOLAPLAR BULUNMALI, NEMLİ, TOZLU, KİRLİ V.B. İŞLERDE ÇALIŞILAN YERLERDE İŞ ELBİSLERİ İLE HARİCİ ELBİSELERİN AYRI YERLERDE SAKLANABİLMESİ İÇİN, ELBİSE DOLAPLARI YAN YANA İKİ BÖLMELİ OLMALI, SOYUNMA YERLERİNDE YETERLİ SAYIDA OTURMA YERİ BULUNMALIDIR. SOYUNMA YERLERİ UYGUN SICAKLIKTAKI TUTULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölmeler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	HER LABORATUVARDA YOK.
116	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SİHHİ ORTAM	BULAŞICI HASTALIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ÇALIŞANLAR İÇİN YETER SAYIDA WC BULUNMALI, ORTAMIN TEMİZLENMESİ VE HİJYENİK HALE GETİRİLMESİ, TEMİZLİK MALZEMELERİNİN BULUNDURULMASI VE SÜREKLİ GÖZETİMİNİN YAPILMASI GEREKLİDİR. AYRICA LAVABO WC BÖLÜMÜNÜN KAPISI SÜREKLİ KAPALI OLMALI, TUVAETLER GEREĞİ GİBİ HAVALANDIRILMALI, KOKU ÇIKMASINI ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALINMALI, TEMİZLİĞİ SÜREKLİ GÖZETİLMELİDİR. HAVALANDIRMA PENCERESİ HAŞERE GİRMESİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE TEL İZGARA İLE KAPATILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
						1	3	2	DÖRT	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	
117	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ	İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI KAYITLARI	İSG İSTATİSKLERİNİN TUTULMAMASI	TEKRARLANAN İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIKLARI	2	3	4	İKİ	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI KAYITLARI TUTULMALI, 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE SGK'YA BİLDİRİMİ YAPILMALI, CAN VEYA MAL KAYBINA NEDEN OLMAYAN İŞ KAZALARI İLE RAMAK KALMA OLAYLARININ KAYITLARI TUTULUP, SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI, TEKRARLANMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ					YAPILAN FAALİYET
					Bölmeler, Dekanlık...	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI VE RAMAK KALA OLAYLARI OLMAMIŞTIR.

118	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		ACİL DURUM HABERLEŞME ARAÇLARININ BULUNMAMASI	ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI	2	3	4	iki	BÜYÜK RİSK; ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ACİL DURUMLARDA DİĞER PERSONELE HABER VERİLMESİ VE ACİL DURUM PLANINDA GÖREVLENDİRİLMİŞ PERSONELLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE ERKEN GETİRMELERİNİ SAĞLAYACAK ACİL DURUM SİRENİ VE BUTONLARI UYGUN SAYIDA VE UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLMELİ, İŞARETLENMELİDİR. YILDA BİR KEZ ACİL DURUM TATBİKATI YAPILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	YAPILAN FAALİYET
					YİTDB	1	3	2	DÖRT		SİSTEM TAMİR EDİLDİ
119	GENEL OFİS	FAALİYET ÖNCESİ		TERMAL KONFOR	FİZİKSEL RAHSIZLIKLAR	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	ORTAM SICAKLIĞI 18-23 C OLMALI, İŞYERLERİNDE PENCERELER VE TAVAN PENCERELERİ, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AÇILIR, KAPANIR VE AYARLANABİLİR OLMALI, PENCERELER AÇIK OLDUKLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE YARATMAYACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMELİ, İŞİĞİBOL VE EŞİT OLACAK ŞEKİLDE YAYMALI, KOLAY TEMİZLENEBİLİR OLMALI, ÇALIŞANLARIN PENCERE VE MENFEZLERDEN GELEN GÜNEŞ İŞİĞİNA VE ISISINA VEYA HAVA AKIMLARINA KARŞI SAĞLIKLARINI KORUYACAK ŞEKİLDE, GEREĞİNE GÖRE, PERDE, TENTE VEYA PANJUR KONTULMASIGİBİ TEDBİRLER ALINMALIDIR. MASA YÜKSEKLİĞİ 72/82 EKRANLI ARACA UZAKLIK 32/62 CM OLMALI EKRAN ARKASINDA KALAN ALAN YÜZEYİ MAT OLMALIDIR. SABİT DURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL HER 8 DK DA BİR POZİSYONUNU DEĞİŞTİRMELİDİR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	İŞYERİNDE İLAVE ISITICILARIN KULLANIMI GEREKLİ İŞE ELEKTRİK TESİSATI VE KULLANILACAK ISITICI İŞİN UZMANLARI TARAFINDAN İNCELENEREK İZİN VERİLMELİ AKSİ TAKDİRDE İLAVE ISITICILARIN KULLANIMI YASAKLANMALIDIR.
120	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		HAŞERE OLUŞUMU	HASTALIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	LABRATUVAR ÇEVRESİ YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN HAŞERE OLUŞUMUNA KARŞI PERİYODİK OLARAK İLAÇLANMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	YAPILAN FAALİYET
					İMİ	2	2	3	ÜÇ		

121	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		GAYRİ SIHHİ ORTAM	HASTALIK	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	TEMİZLİK HER ORTAMDA UYGULANMALI, PERSONELE SORUMLU OLDUĞU ALAN UYGUN KONTROL KARTLARI OLUŞTURULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	
					Bölümler	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	
122	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		GÖREV TANIMLARI TEBLİĞİ YAPILMAMASI	YETKİSİZ HAREKETLER SONUCU MAL KAYBI VE YARALANMALAR	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	PERSONELE GÖREV TALİMATI TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ EDİLMELİ, YETKİSİZ HAREKETLERDEN KAÇINMASI SAĞLANMALIDIR. BAKIM- ONARIM İŞLERİ YETKİLİ VE EHLİ, GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	
					Dekanlık	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	
123	GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		SÜREKLİ OTURARAK VE EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALAR	KAS VE İSKELET RAHATSIZLIKLARI, GÖZ HASTALIKLARI	2	2	3	ÜÇ	ORTA DERECEDE RİSK; UYGUN ÖNLEMLERİ PLANLAYIP UYGULAYIN	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLAR ERGONOMİ EĞİTİMİ ALMALI, SÜREKLİ OTURARAK ÇALIŞANLARIN KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINDAN KORUNMASI AMACIYLA UYGUN ARALIKLARDA AYAĞA KALKIP HAREKET ETMELERİ ÖNERİLİR. SANDALYELER PERSONELİN RAHAT BİR POZİSYONDA OTURABİLECEĞİ VE KOLAYLIKLA HAREKET EDEBİLECEĞİ ŞEKİLDE OLMALI, OTURMA YERİNİN YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR OLMALI, SIRT DAYAMA YERİ ÖNE-ARKAYA VE YUKARI- AŞAĞI AYARLANABİLİR, SIRT DESTEĞİ BELE UYGUN VE ESNEK OLMALIDIR. GEREKLİ DURUMLARDA ÇALIŞANLAR İÇİN BİR AYAK DAYANAĞI KONULMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	
						1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	Fakültemizdeki tüm personele ergonomik çalışma bilgilerini içeren bilgisayar kullanma talimatı verilmiş olup, hali hazırda kullanılan koltuklarımız ayarlanabilir ve ortopediktir.
124	DEKANLIK GENEL	FAALİYET ÖNCESİ		BAKIMSIZ ASANSÖR	YARALANMA, ÖLÜM	2	3	4	İki	BÜYÜK RİSK: ÖNLEMLERİ ALIP HIZLA PLANLAYIP UYGULAYIN	ASANSÖRÜN BAKIMI PERİYODİK KONTROL EDİLMELİ VE YILDA BİR KEZ YETKİLİ KİŞİ VEYA KURUMLARCA BAKIMLARI YAPTIRILMALIDIR.
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	

				BAKIMI YAPILDI	İMİ-YİTDB Kütahya asansör	1	3	2	DÖR T	KÜÇÜK RİSK: SORUNLARIN KONTROL ALTINDA OLMASINI SAĞLAYINIZ	Fakültemiz bünyesindeki asansörün bakım ve onarımı her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
125		FAALİYET ÖNCESİ									
		FAALİYET SONRASI		FAALİYET TARİHİ	FAALİYETİ YAPAN	FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ				YAPILAN FAAALİYET	